

五、拉弧式螺柱焊

1. 5-RSN-1600/2000/2500

裸机标配：主机+说明书合格证保修卡1套+M8内六角扳手+1000A地线夹1个+95-12铜线鼻2个+50-10铜线鼻4个+不锈钢提手2个+提手螺丝4颗+6芯航空插头1个+20cm高温管1根

选配：螺柱焊枪1把（成套电缆95平方4芯控制线，可单配枪）+M6内六角扳手1个+3米50平方地线2根+夹头压片4套（16×2、19×2，可全部选择同一型号）



五、拉弧式螺柱焊

2. 6-RSN-2500/3150

裸机标配：主机+说明书合格证保修卡1套+M8内六角扳手+20cm高温管1根+铜线鼻2个
 (2500:95-12, 3150:120-12) +70-10铜线鼻4个+6寸脚轮丝杠1套+不锈钢提手3个+
 提手螺丝6颗+6芯航空插头1个+1000A地线夹(2500为1个, 3150为2个)+工具箱(配锁)

选配：螺柱焊枪1把(焊枪成套含电缆加4芯控制线, 可单配枪)+M6内六角扳手1个+3米
 地线2根+夹头压片5套(16×2、19×2、22×1, 可全部选择同一型号)+工具箱

注意：选配项焊枪成套电缆2500配95平方, 3150配120平方, 地线均为70平方。



五、拉弧式螺柱焊

选配



螺柱焊枪带线全套



地线2根

▲ 注意：通常标配全套为20米，可加长，超过30米建议加粗电缆，30米以内2500以下机型标配全套主电缆为95平方，3150电缆为120平方，控制线为4芯，地线5号机型为50平方2根，6号机型为70平方2根，每根均为3米。



φ 16夹头压片2套



φ 19夹头压片2套



φ 22夹头压片1套




M6内六角扳手（焊枪厂家配）

▲ 注意：夹头压片可以选择5套（5号机型为4套）任意一个型号。

五、拉弧式螺柱焊

螺柱焊枪



▲ 螺柱焊枪爆炸图



▲ 螺柱焊枪成品完整状态